



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14445037/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.ACAPULCO P/A AGENCE LA PLAG
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES ACAPULCO, Meeuwenlaan 5, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 13/04/2023



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Personenlift, 11 toegangen	1	stuk
Personenlift, 12 toegangen	1	stuk

ALGEMEEN BESLUIT

De controle resulteerde in volgende besluiten:

!	2	stuks	Het materiaal mag verder gebruikt worden, er moet zo snel mogelijk aan de opmerkingen verholpen worden.
---	---	-------	---

EEN VOLGENDE PERIODEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

ORIGINEEL

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



OVERZICHTSLIJST GECONTROLEERDE TOESTELLEN

Materiaal	Serienummer	Klantnummer	Volgende controle	Besluit
Personenlift	725554	3235	10/2023	!
Personenlift	725556	5144	10/2023	!

V = zonder opmerking, ! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

ORIGINEEL

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 3235	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rappel: 1)		!
	Inrichting machinekamer	De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen.		!
	Schacht- & bordesdeuren	Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping: 8 (rappel: 1)		!
Personenlift 5144	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rappel: 1)		!
	Inrichting machinekamer	De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen. (rappel: 1)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14445037/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Laat zo snel mogelijk
de opmerkingen
verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 10/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

ORIGINEEL

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125094	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Thiery	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Modernisatiefirma	De Lift	Onderhoud	De Lift
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	725554	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	25/06/2019
Jaar van indienststelling	1972	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792311/00/NL/000
Klant nummer van het toestel	3235	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	600	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	25/06/2019
Aantal personen	8	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	11	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/10/2022
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/61120434/00/NL/000
Aantal toegangen	11		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Inrichting machinekamer:

- De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen.



Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi:

- De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rapport: 1)



Schacht- & bordesdeuren:

- Deurcontact: de kooibeweging wordt onderbroken bij "schudden" van vergrendeld deurpaneel. Te verhelpen. Verdieping: 8 (trappel: 1)



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 10/2023

ID:	10125095	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Thiery	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Modernisatiefirma	Thyssen	Onderhoud	De Lift
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	725556	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	25/06/2019
Jaar van indienststelling	1972	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60792312/00/NL/000
Klant nummer van het toestel	5144	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Nominale last (kg)	600	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	25/06/2019
Aantal personen	8	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Aantal stopplaatsen	12	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/10/2022
Type gebouw	Consument	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/61120434/00/NL/000
Aantal toegangen	12		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Inrichting machinekamer:

- De verlichting in de machinekamer is defect, te verhelpen. (rappel: 1)



Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi:

- De instructies voor het gebruik van het bidirectioneel communicatiesysteem ontbreken in de kooi. Te verhelpen. (rapport: 1)



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 10/2023

ORIGINEEL