



Ver slag

VERSLAG NR

GEN/10/14568427/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

VME Res. Carlton
p/a Laplage
Distellaan 127
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Carlton, Distellaan 43, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

16/10/2023 15:45 - 16:23



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Schindler
Serienummer	10484568
Jaar van indienststelling	2011
Nominale last (kg)	675
Aantal personen	9

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2024

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 10484568	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 3)		X
	Schachtverlichting	De schachtverlichting is defect, te verhelpen. Ter hoogte van verdieping: 4		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 04/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100026048	Aantal stopplaatsen	6
Natuur	Personenlift	Type gebouw	Consument
Installateur	Schindler	Aantal toegangen	6
Serienummer	10484568	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Jaar van indienststelling	2011	Machinekamer	Zonder machinekamer
Nominale last (kg)	675	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Aantal personen	9	Onderhoud	Schindler


Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Besturingsbord -> Bidirectioneel communicatie- systeem van de kooi:

- Bij de test op een spanningsloze installatie kon de oproep met de onderhoudsdienst niet tot stand worden gebracht, te verhelpen. (rappel: 3)



Opmerkingen:

Schachtverlichting:

- De schachtverlichting is defect, te verhelpen. Ter hoogte van verdieping: 4





Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/10/14568427/00/NL/000

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

Volgende controle: 04/2024