

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

+005

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

→ **Ramen :** openen en sluiten : makkelijk, moelijk ? beschrijf eventuele problemen

→ **Wind en regendichtheid :** Geen, beetje of veel water bij storm ?

Deur gaat tocht door

Lak : Komt de lak los / niet los ?

→ **Lawaai of geruis bij wind ?**

Andere problemen ?

+ 006 (TV D)

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing damp / barst / ander probleem ?

condensatie / bij 1 raam heel veel en het wordt erger

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Lak : Komt de lak los / niet los ?

De toestand verslechterd, het wordt steeds erger

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

+007

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

damp raam zijde meurenlaan.

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

openen ramen moeilijk. Sluitingen zijn geoxideerd en aan vervanging toe evenals de rubberdichtingen.

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Wind bij matige en zeker ernstige storm

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Lak komt overal los.

Lawaai of geruis bij wind ?

gepiep ramen aan de dijk bij veel wind.

Andere problemen ?

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

0102

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

1 venster met damp in

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

*1 venster gaat heel moeilijk open.
sluiting in de venster is enorm geoxideerd.*

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Geen

Lak : Komt de lak los / niet los ?

niet

Lawaai of geruis bij wind ?

weinig

Andere problemen ?

NIHIL



Email is verkeerd.

juiste is: bermunpeerlink@hotmail.com

0103

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem? *miniem - vooral zichtbaar direct na het poetsen.*
1 vlietegel (2de raam van links)

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

niet slecht voor ramen

in de binnenhoeken soms roest (alleen te merken bij openen)

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Tocht onderaan

Lak : Komt de lak los / niet los?

niet direct loskomen, maar enkele plaatsen met "bubbel" ;-)

Lawaai of geruis bij wind ?

ja

Andere problemen ?

De teller voor opname warmteverbruik is defect.

Dit is reeds gemeld in sept. 2021.

De afrekening v. nov. '21 was daardoor niet juist.

Na 2x telefonisch contact is de nieuwe afrekening nog niet ontvangen. Het vriendelijke praten Rasmussen & Decker

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

0107 +0106

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

* ramen aan de straalkant

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

vooral aan de straalkant

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Lak Komt de lak los / niet los?

zowel in P 24 + 33
aluminium onderaan ramen vertoont
sporen oxidatie. zie bijgevoegde foto's

Lawaai of geruis bij wind ? Nee

Andere problemen ? /

0201

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Aluminium Profiel voor 6 m sluit niet op mekaar
en water kan achter paneel, ook gevel in beton
domeer stukke los of gemeld in 2018 ook ook

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Bij beroek verbleekt in voorgevel.

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

Beton tussen scheiding muur beton of cement los.
Geruis bij en ook water tussen de muur

0202

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

damp kleine venter kant meenwelaan

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

handloek kan alleen maar open staan. handelen kan niet meer.

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Lak : Komt de lak los / niet los ?

lak laag komt op verschillende plaatsen los, staat gebrokkeld.

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

0204

AG 21/11/2021, agenda point 14 :

La façade est un mur rideau composé d'aluminium et de verre.

L'aluminium présente des traces d'oxydation et la couche de laque disparaît.

Le problème est le plus important sur la digue, dans une moindre mesure dans la rue latérale.

Afin d'identifier d'éventuels problèmes, un formulaire est joint à ce rapport dans lequel chaque propriétaire est prié de signaler les problèmes de façade (eau, courants d'air, oxydation, problèmes de peinture, charnières et serrures,...).

Ensuite, les problèmes sont inventoriés.

Verres: de la buée / fissures / autres problèmes ?

buée sous la petite vitre du côté droit

Chassis: ouverture et fermeture : facile, difficile ? Décrivez des problèmes éventuels

les porte fenêtre très difficile à l'ouverture
et ne fait plus l'oscillant battant
le système d'ouverture rouille.

Vent et étanchéité : aucune, un peu, beaucoup d'eau lors d'une tempête ?

Peinture : La peinture se décolle/ne se décolle pas ?

Bruit ou pas dans le vent ?

Autre problèmes ?

AG 21/11/2021, agenda point 14

Le format est un relevé complet d'un modèle de verre.
 Discussion possible des types d'opacités et la couleur de laque d'aspect.

Le problème est le plus important sur la durée, dans une bouteille ouverte dans le jour lumineux.
 Afin d'éviter les problèmes de stabilité, un échantillon est ajouté dans lequel chaque propriétaire est prêt de
 signaler les problèmes de santé (eau, mauvais d'air, oxydation, problèmes de peinture, charbon et autres...),
 éventuellement, les problèmes sont inventés.

Verres de la base / flacons / autres problèmes ?
*Un des deux verres vitrages présente une dégradation
 dans la base base ?*

Chassis: ouverture et fermeture: facile, difficile ? Décrivez des problèmes éventuels
le châssis est très difficile à ouvrir !

Vent et étanchéité: aucune, un peu, beaucoup d'eau lors d'une tempête ?

Peinture: La peinture se décolle-t-elle ou se décolle pas ?

Bruit ou pas dans le vent ?

Autre problèmes ?

AP. 206.

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

0209

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

—

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

openen en sluiten niet gemakkelijk .

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Ja veel wind door de ramen .

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Ja .

Lawaai of geruis bij wind ?

Ja

Andere problemen ?

—

0302

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

*verleden jaar twee kleine ruiten laten vervangen
wegens solamp*

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

voorlopig geen probleem

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

geen probleem

Lak : Komt de lak los / niet los ?

*de lak is los gekomen en in grote mate
bij en voor het grote venster of deur.*

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

App. 0305

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

niet meer :-))

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

↳ zeer moeilijk (zijramen straat)

Hendels draaien moeilijk zowel open als dicht en om ramen terug dicht te doen moet je hard kloppen.

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

↳ beetje bij veel wind -> groot raam (deur)

Zijramen straat niet echt

Lak : Komt de lak los (niet los)?

volgens mij toch niet

Lawaai of geruis bij wind ? voorkant (zee deur) komt geluid wind beetje door.

Anders veel lawaai natuurlijk maar niet echt afkomstig van mijn ramen. Hangt ook veel af hoe de wind zit.

↳ storm

Andere problemen ?

0308

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ? *momenteel geen problemen*
zelf al wel 5 beglazingen vervangen (Dochy nr) -
in living 4 en 1 in 1ste slaapkamer

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

momenteel geen problemen. Wel regelmatig defecte raamkrukken >> zelf het hang- en sluitwerk proper gemaakt en gesmeerd en zelf nieuwe tandhengels besteld ter herstelling klinken.

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

momenteel geen problemen, doch zelf alle binnenrubbers vervangen en ramen bijgesteld ter winddichtheid.
momenteel geen gefluit.

Lak : Komt de lak los / ~~niet~~ los ?

JA, overal komt lak los en vormt bubbels, zowel kant zeedijk als Meenwenlaan. ook corrosie onder witte binnenlak in living en 1ste slaapkamer.

Lawaai of geruis bij wind ?

foto's ter beschikking.

momenteel geen problemen - zie wind- en regendichtheid.

Andere problemen ?

Beste,

Als antwoord op uw vragen met betrekking op de voorgevel volgens agendapunt 14 van AV 21/11/21.

BEGLAZING: Damp in het linkse raam van de twee kleine ramen.

LAK: Lak komt los aan het grote raam.

Met vriendelijke groeten,

Van Sande Chantal

0402

0405

AG 21/11/2021, agenda point 14 :

La façade est un mur rideau composé d'aluminium et de verre.

L'aluminium présente des traces d'oxydation et la couche de laque disparaît.

Le problème est le plus important sur la digue, dans une moindre mesure dans la rue latérale.

Afin d'identifier d'éventuels problèmes, un formulaire est joint à ce rapport dans lequel chaque propriétaire est prié de signaler les problèmes de façade (eau, courants d'air, oxydation, problèmes de peinture, charnières et serrures...).

Ensuite, les problèmes sont inventoriés.

Verres: de la buée / fissures / autres problèmes ?

OUI

Chassis: ouverture et fermeture : facile, difficile ? Décrivez des problèmes éventuels

AUCUN PROBLÈME

Vent et étanchéité : aucune, un peu, beaucoup d'eau lors d'une tempête ?

OUI

Peinture : La peinture se décolle/ne se décolle pas ?

NÉ SE DÉCOLLÉ PAS

Bruit ou pas dans le vent ?

OUI

Autre problèmes ?

NEANT

AV 20/11/2021, agenda punt 14:

De voorgereïte en/of bestaande constructies en gaten.
Het afbreken vertoont sporen van corrosie en de laklaag verdwijnt.
Het probleem is het grootst aan de noord- en zuidzijde van de spanten.
Tweede etappe problemen in kaart brengen voor aan de vesting een dertig tot veertig procent afbreken of te eigenaar
wordt wegens problemen met de gaten (water, lucht, corrosie, lakproblemen, hang- en slachwerk, ...) te melden. Nadat
worden de problemen gubreniseerd.

Begruzing: Geen bursen / ander probleem?

Klein raam zij kant

Ramen: opruim en sluiten: makkelijk / moelijk? beschrijf eventuele problemen

Groot raam voorkant Balustrade

Wind en regenachtigheid: Geen beetje af veer water bij storm?

Lak: Komt de lak los / niet los?

Lawaai of geruis bij wind?

Andere problemen?

0406

0502

AG 21/11/2021, agenda point 14 :

La façade est un mur rideau composé d'aluminium et de verre.

L'aluminium présente des traces d'oxydation et la couche de laque disparaît.

Le problème est le plus important sur la digue, dans une moindre mesure dans la rue latérale.

Afin d'identifier d'éventuels problèmes, un formulaire est joint à ce rapport dans lequel chaque propriétaire est prié de signaler les problèmes de façade (eau, courants d'air, oxydation, problèmes de peinture, charnières et serrures,...).

Ensuite, les problèmes sont inventoriés.

Verres: de la buée / fissures / autres problèmes ?

NON

Chassis: ouverture et fermeture : facile, difficile ? Décrivez des problèmes éventuels

AUCUN

Vent et étanchéité : aucune, un peu, beaucoup d'eau lors d'une tempête ?

AUCUN

Peinture : La peinture se décolle/ne se décolle pas ?

NON

Bruit ou pas dans le vent ?

Très peu

Autre problèmes ?

✓

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliegevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Indien werden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

ALLES OK

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

- A VAN DE SLUITWERKEN IS KAPOT AAN ZIJGEVEL
= BY GROTE VENSTER IS HANDVAT LOS

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

- BY HARDE WIND → WINDTOCHT

Lak : Komt de lak los / niet los ?

OXIDATIE AAN DE BINNENZIJDE (2 KLEINE PLEKJES
AAN ZIJGEVEL)

Lawaai of geruis bij wind ?

JA

Andere problemen ?

0505

0508

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

damp

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Zeer moeilijk, je moet sommige ramen opheffen om ze te kunnen openen en sluiten.

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Veel water a rond !

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Ja

Lawaai of geruis bij wind ?

Veel lawaai en veel tocht. De ruiten worden afgeplakt met

Andere problemen ? plakband om de tocht en het geluid tegen te gaan.

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

0601

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

*waste raam kant olijf niet meer luchtleedig
rechte raam zowel boven als onder niet meer luchtleedig*

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Wind en regendichtheid : Geen beetje of veel water bij storm ?

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

0609

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

—

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Moeilijk te openen, klemmen.

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

beetje

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Lak komt los, is hard probleem

Lawaai of geruis bij wind ?

beetje

Andere problemen ?

—

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

0610

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?


DIETTING RAMEN (SUIJTER)

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

RAMEN SWITEN MOEILYK

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?


ZIE WINDRICHTING



Lak : Komt de lak los / niet los ? JA HEEL VEEL BOLTENHAAT

Lawaai of geruis bij wind ? JA DOOR DEUR EN RAMEN

Andere problemen ?



ZIJNHAAT DIER VEEL TOCHT
WARMTE VERLIES

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

0703

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

OK

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

OK

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

0707

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

App 707

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

1 klein raam met damp t.s. de beglazing

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Geen

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Lawaai of geruis bij wind ?

Ja magat veer lawaai bij wind

Andere problemen ?

0709

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

Wind en veel water bij storm aan het grote raam (deur)

Lak : Komt de lak los / niet los ?

De lak komt overal los

Lawaai of geruis bij wind ?

Geffluit bij wind

Andere problemen ?

De dichting onderaan de grote(raam) deur is kapot.

0805

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

ja damp op venster
(m)

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

ja ≠ ramen ook de deur richting zee
klinker water niet goed ...

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

soms ...

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Lawaai of geruis bij wind ?

Andere problemen ?

Er zijn al lang problemen met de
vensters en de glazen deur! Aan de deur
is al een gewent door renard van julle.

0806

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk....) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ?

Damp in 1 raam

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

1 raam dat niet open gaat

1 raam dat slecht sluit of open gaat

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

~~Geen~~ Alle ramen zijn met meer winddicht.

1 raam water binnen

Lak : Komt de lak los / niet los ?

Ramen zijn geoxideert

Lawaai of geruis bij wind ?

Bij wind veel geruis en lawaai op alle ramen.

Andere problemen ?

0808.

AV 21/11/2021, agendapunt 14 :

De voorgevel is een vliesgevel bestaande uit aluminium en glas.

Het aluminium vertoont sporen van oxidatie en de laklaag verdwijnt.

Het probleem is het grootst aan de zeedijk, in mindere mate in de zijstraat.

Teneinde eventuele problemen in kaart te brengen wordt aan dit verslag een formulier toegevoegd waarin elke eigenaar wordt verzocht problemen met de gevel (water, tocht, oxidatie, lakproblemen, hang- en sluitwerk,...) te melden. Nadien worden de problemen geïnventariseerd.

Beglazing : damp / barst / ander probleem ? —

Ramen : openen en sluiten : makkelijk, moeilijk ? beschrijf eventuele problemen

een klemt
ander raam scharnier kapot - raam kan
niet meer open

Wind en regendichtheid : Geen, beetje of veel water bij storm ?

geen water, wel wind

Lak : Komt de lak los / niet los ?

ja, heel veel

Lawaai of geruis bij wind ?

geruis

Andere problemen ?