



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14849611/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.BIANCA P/A AGENCE LA PLAGE
Distellaan 34
8434 Middelkerke

Uw klantnummer: 79610005
Contractnummer: 1033282/1000



Periodieke inspectie op locatie

RES BIANCA, Koning Ridderdijk 3, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

26/06/2024 07:59 - 08:39



Uitgevoerd door: DERRICK DECRAMER (5642)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | |
|-------------------|--------------|
| Natuur | Personenlift |
| Installateur | Eber |
| Modernisatiefirma | Cosmolift |
| Type | - |
| Serienummer | 6912 |
| Fabricagenummer | 87/67 |

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2024

Verslag verificatie
door FOD




Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

| Materiaal | Inspectiepunt | Opmerking | Afbeelding | |
|-------------------|--|--|---|---|
| Personenlift 6912 | Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek | Lift stopt tussen de verdiepingen wanneer schachtverlichting in werking is: te verhelpen (rappel: 5) |  | X |

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vinçotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 10/2024
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|------------------------|
| ID: | 10125099 | Aandrijving | Elektrisch (tractie) |
| Natuur | Personenlift | Snelheid (m/s) | 0.9 |
| Installateur | Eber | Machinekamer | Met Machinekamer |
| Modernisatiefirma | Cosmolift | Beveiliging kooitoegang | Kooideur |
| Type | - | Laatste risicoanalyse uitgevoerd door | Vinçotte |
| Serienummer | 6912 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd op | 26/06/2019 |
| Fabricagenummer | 87/67 | Ref. verslag laatste risicoanalyse | GEN/11/60792310/NL/000 |
| Jaar van indienststelling | 1988 | Laatste risicoanalyse met opmerkingen | Ja |
| Nominale last (kg) | 450 | Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op | 26/06/2019 |
| Aantal personen | 6 | Attest van regularisatie afgeleverd door | Vinçotte |
| Aantal stopplaatsen | 11 | Attest van regularisatie afgeleverd op | 06/12/2023 |
| Type gebouw | Consument | Ref. attest van regularisatie | 000061272221 |
| Aantal toegangen | 11 | Naam onderhoudsbedrijf | De Lift |

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Lift stopt tussen de verdiepingen wanneer schachtverlichting in werking is: te verhelpen (rappel: 5)



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Besluit

X

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Gezien er geen gunstig gevolg werd gegeven aan de herhaalde opmerking(en), mag het materiaal slechts verder gebruikt worden nadat werd verholpen aan deze opmerking(en).

Volgende controle: 10/2024