

**RAPPORT DE CONTROLE D'ETANCHEITE DE CONDUITES DE GAZ COMBUSTIBLE/COMBURANT  
ONDERZOEK VAN DICHTHEID VAN LEIDINGEN VOOR BRANDBAAR/BRANDVOEDEND GAS**

<b>Siège de contact/Contactzetel</b> Noorderlaan 87 2030 Antwerpen t. +32 (0)3 545 48 88 f. +32 (0)3 545 48 89 e. sgs.antwerp.sgssb@sgs.com	<b>Place d'examination/Plaats van bezoek</b> Res. Caravelle Arendlaan 33 Westende <b>Personne de contact/Contactpersoon</b>	<b>Client/Klant</b> LAPLAGE VASTGOED BV Attn/T.a.v. DISTELLAAN 34 8434 MIDDELKERKE
--	---	--

Ref SGS A20240223-6964739-ECA-154226-DE-ok- Res. Caravelle-Res caravelle - 315230-1.1

BLPD043.06FN

**Introduction / Inleiding**

<b>Réf. client/ Ref. code klant</b>	<b>Date du/Datum rapport</b>	26/02/2024
<b>Propriétaire / gestionnaire / utilisateur Eigenaar/beheerder/gebruiker</b>	<b>Date(s) visite(s)/ Datum(s) bezoek(en)</b>	23/02/2024
<b>Périodicité/Periodiciteit</b>	<b>Inspecteur(s)</b>	Erwin Caeijntant
annuelle / jaarlijks	<b>Date d'échéance/Vervaldag</b>	23/02/2025

**Type de contrôle / Aard van het onderzoek**

Le contrôle d'étanchéité de conduites de gaz combustible/comburant selon notre procédure TEC PD 043 est limité à l'étanchéité des tuyauteries, jusqu'au robinet d'arrêt des appareils. Ceux-ci ne sont pas vérifiés.

Dans le cas d'une installation à gaz naturel, **ce rapport ne peut être utilisé seul pour l'ouverture d'un compteur gaz.**

*Het onderzoek van de dichtheid van leidingen voor brandbaar/brandvoedend gas volgens onze procedure TEC PD 043 beperkt zich tot de dichtheid van de leidingen tot de afsluiters van de toestellen. Deze laatste werden niet nagekeken.*

*In het geval van een installatie op aardgas, mag dit rapport alleen niet gebruikt worden voor opening van een gasteller.*

**Détails de l'installation / Details van de installatie**

Voir la page suivante.  
Zie volgende bladzijde.

**Conclusion / Besluit**

L'étanchéité est satisfaisante.  
De dichtheid is bevredigend.

Pour la direction technique / Voor de technische directie,  
signature électronique de / Elektronisch ondertekend door

Erwin Caeijntant-ECA-484

A moins qu'il ait été convenu autrement, ces inspections ont été exécutées sur base de la version la plus récente des conditions générales de SGS Statutory Services Belgium (SSB). Ces conditions vous seront envoyées sur simple demande. L'attention est attirée sur la limitation de la responsabilité, ainsi que sur les dispositions en matière de dédommagement et de compétence judiciaire par ces conditions.

Chaque porteur de ce document doit savoir que les informations contenues dans ce document ne reprennent que les constatations de SGS SSB au moment de son intervention et en deans les limites des instructions éventuelles du client. SGS SSB n'est responsable que vis-à-vis de son client et lors d'une transaction commerciale, ce document ne décharge pas les parties de leur obligation d'exécuter tous leurs droits et obligations émanant des documents de transaction. Chaque adaptation non-approuvée ainsi que l'imitation ou la falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale et toute personne commettant une infraction sera poursuivie en justice.

*Behoudens andersluidende overeenkomst werden de inspecties uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Statutory Services Belgium (SSB). Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.*

*Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS SSB op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS SSB is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.*

**Détails de l'installation / Details van de installatie**

<b>Type de gaz / Type gas</b>	Gaz naturel Aardgas		<b>Type de locaux / Type lokalen</b>	Stookruimte	
<b>Type d'installation / Aard installatie</b>	Existante / Bestaande Domestique / Huishoudelijk En service / In dienst		<b>Type d'alimentation / Type voeding</b>	par réseau / door net intérieure / binnen	
<b>MOP</b>	<b>Compteur N° / Teller nr.</b>	<b>Index</b>	<b>GRD / DNB</b>	<b>Code EAN / EAN Code</b>	
21.0 mbar	75084577	5929598	Fluvius		
<b>Canalisations / Leidingen</b>	<b>Type de joints / Type verbindingen</b> : mécaniques, soudés / mechanische, gelaste				
	<b>Matériel / Materiaal</b>	<b>DN</b>	<b>Longueur approx. / Geschatte lengte</b>	<b>Conforme / Conform</b>	
	Acier / Staal	50	3 m	NA / NVT	
	Acier / Staal		5 m	NA / NVT	
	Acier / Staal	60	Niet gekend m	NA / NVT	
<b>Appareils desservis / Verbruikstoestellen</b>	<b>Nombre de points d'utilis. / Aantal verbruikspunten</b> : 2				
	<b>Locaux desservis / Lokalen met verbruikspunten</b> : Stookruimte				
	<b>Locale / Lokaal</b>	<b>Nom / Naam</b>	<b>Marque / Merk</b>	<b>Type</b>	<b>Puissance/ Vermogen</b>
	1 Stookruimte	Cv	Viesmann	Vitocrossal	291 kW
	2 Stookruimte	Cv	Viesman	Vitocrossal	291 kW

**Résultats de l'essai / Testresultaten**

**Pression de l'essai / Proefdruk** 21 mbar  
**Durée de l'essai / Duur van de proef** 45.00 min



<b>Contrôle des joints / Nazicht van de dichtingen</b>															
<b>Perte de pression ; Drukverlies:</b>	En ordre / In orde														
<b>Perte au compteur ; Verlies aan de teller:</b>															
<b>Observations/Infractions générales / Algemene opmerkingen/inbreuken</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° / Nr.</th> <th>Constatations / Bevindingen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O1</td> <td>Dichtheidstest uitgevoerd onder bedrijfsdruk Lengte ondergrondse leiding niet gekend</td> </tr> <tr> <td>N1</td> <td>Kenplaatje</td> </tr> <tr> <td>N2</td> <td>Kenplaatje</td> </tr> <tr> <td>N3</td> <td>Cv</td> </tr> <tr> <td>N4</td> <td>Teller</td> </tr> <tr> <td>N5</td> <td>Uitprint druktest</td> </tr> </tbody> </table>	N° / Nr.	Constatations / Bevindingen	O1	Dichtheidstest uitgevoerd onder bedrijfsdruk Lengte ondergrondse leiding niet gekend	N1	Kenplaatje	N2	Kenplaatje	N3	Cv	N4	Teller	N5	Uitprint druktest
N° / Nr.	Constatations / Bevindingen														
O1	Dichtheidstest uitgevoerd onder bedrijfsdruk Lengte ondergrondse leiding niet gekend														
N1	Kenplaatje														
N2	Kenplaatje														
N3	Cv														
N4	Teller														
N5	Uitprint druktest														




**Constations - Bevindingen**

**Remarques / Opmerkingen**

Nr / Nr.	Photos - Ébauches / Foto's - Schetsen	Constations / Bevindingen
O1	N.A. / N.v.t.	Dichtheidstest uitgevoerd onder bedrijfsdruk Lengte ondergrondse leiding niet gekend

**Notes / Nota's**

Nr / Nr.	Photos - Ébauches / Foto's - Schetsen	Constations / Bevindingen
N1		Kenplaatje
N2		Kenplaatje

№ / Nr.	Photos - Ébauches / Foto's - Schetsen	Constatations / Bevindingen
N3		Cv
N4		Teller
N5		Uitprint druktest