

**Fire Safety**

ENGIE Solutions

Avenue de Schiphol 3, 1140 Bruxelles - Belgique

Schipholaan 3, 1140 Brussel - Belgie

**Agentschap ERA LA PLAGE**

Zeedijk 127

8430 - Middelkerke

**NOTA**



**Geadresseerde : FIRSEC**

**Datum : 01/09/2020**

**Ref. : OSS.N2020/Y-ICEN00-53-0074/jmmoreau/UM**

**Onderhoudsrapport 2020 branddetectie voor de werf RESIDENTIE BELLE VUE**

**1. Omschrijving van de installatie**

- Merk en type : BTEA SAS 2
- Plaats : GANG TRAP DIENST
- Technisch operator : Moreau Jean-Michel

**2. Uitgevoerde prestaties**

- Test van de detectoren: 48
- Test van de drukknoppen: 5
- Test van de herhalingsborden: 1
- Standaardomwisseling van de detectoren: 4
- Nazicht en uittesten van de goede werking van de centrale en van de groep voeding-lader van batterijen. JA
- Uittesten van sturingen (aan de uitgang van de centrale). JA
- Test van visuele- en geluidstoestellen. JA

**3. Vervangingen**

- 1 Luskaart 2 (zones 5 tot 8).  
TYPE: SAS 411 RELAIS

**4. Waarnemingen**

**5. Opmerkingen**

- 4 detectoren herbevestigen aan het plafond (gelijkvloers: elektrische teller + hal // eerste verdieping: gang straat 1 // 3de verdieping: gang zee 69-70).
- Lus onderbrekingen op het gelijkvloers zone 3 na werken in het gebouw.  
Geen toegang tot de detectoren kamers 6 en 7.  
De onderbreking is achter de detector gang straat 2 (5).  
Met akkoord van de klant, plaatsing van een weerstand 2,2 k ohms (einde lus) op de detector gang straat 2.  
De detectoren 6 tot 8 zijn uitgeschakeld.
- Geen toegang detectoren:  
kelder HS, kamers 6, 7, appartement 103, kamer 25, 30-32, 41, 46, 61, 69, 73, 81, 84, 89, 91.

**6. Besluit**

Uitgezonderd deze opmerkingen is de installatie in een goede staat van werking.



**Jean-Michel Moreau**  
Field Operator



**Urbano MUÑIZ**  
Section Manager