



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13730130/00/NL/000

## IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Impala Sun Palace  
P/A Laplage-Imasbo  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Impala Sun Palace, Haverstraat 40, 8400 Oostende



Uitgevoerd op: 10/02/2021



Uitgevoerd door: JOHAN CORDIER (5093)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Type	-
Serienummer	O0557
Jaar van indienststelling	2000
Nominale last (kg)	320



#### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen


EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2021

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

#### VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift O0557	Aanduidingen	Lampje ontgrenelingszone brandt niet: te verhelpen		!
	Schacht- & bordesdeuren	De indicatie "aanwezigheid lift" op het bordes werkt niet: te verhelpen. Verdieping (indicatie aanwezigheid): 0		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

3

**Volgende periodieke controle in 04/2021**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	20314392	Aandrijving	Hydraulisch indirect
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Coopman	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Type	-	Onderhoud	Orona
Serienummer	O0557	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	2000	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	26/08/2010
Nominale last (kg)	320	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/30148078/00/NL
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal stopplaatsen	6	Tekst klant 2	Kooi : CE0683
Type gebouw	Consument	Tekst klant 3	Machinekamer : EG verklaring
Aantal toegangen	6		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

### Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Aanduidingen:

- Lampje ontgrendelingszone brandt niet: te verhelpen



### Schacht- & bordesdeuren:

- De indicatie "aanwezigheid lift" op het bordes werkt niet, te verhelpen. Verdieping (indicatie aanwezigheid): 0



# Verlag

**VERSLAG NR**  
GEN/10/13730130/00/NL/000

## Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd worden verholpen aan de opmerkingen

**Volgende controle: 04/2021**

ORIGINEEL