



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14442900/00/NL/000

## IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Wembley  
P/A Laplage-Imasbo  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Wembley, Priorijlaan 26, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 13/04/2023



Uitgevoerd door: LAURENS DE CLOEDT (5610)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Thiery
Modernisatiefirma	Thyssen
Type	-
Serienummer	6013
Jaar van indienststelling	1972

#### Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2023

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 5074		Veiligheidsdossier: het attest van regularisatie ontbreekt. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder. (rappel: 7)		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

**2**

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

**3**

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

**4**

Volgende periodieke controle in 10/2023  
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125284	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	12
Installateur	Thiery	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Modernisatiefirma	Thyssen	Machinekamer	Met Machinekamer
Type	-	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Serienummer	6013	Onderhoud	De Lift
Jaar van indienststelling	1972	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Klant nummer van het toestel	5074	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	21/05/2021
Nominale last (kg)	450	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60996474/00/NL
Aantal personen	6	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal stopplaatsen	12		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen met buitendienststelling:

- Veiligheidsdossier: het attest van regularisatie ontbreekt. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder. (rappel: 7)

### Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

**Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)**